## Strain gauges

Handy strain gauges suitable for measurements in two directions.

- Measuring range: 0.003 - 100 N.
- Indication accuracy:
  ±2% of the entire scale.
- With peak pointer.



857.705

**Small model**

| Item No. | Measuring range/cN | Graduation cN | Price EUR |
|---|---|---|---|
| 857.700 | 0.3 - 3 | 0.1 | 144.00 |
| 857.701 | 0.5 - 5 | 0.1 | 168.00 |
| 857.702 | 2 - 15 | 0.5 | 136.00 |
| 857.703 | 3 - 30 | 1 | 136.00 |
| 857.704 | 5 - 50 | 1 | 136.00 |
| 857.705 | 10 - 100 | 2 | 136.00 |
| 857.706 | 15 - 150 | 5 | 152.00 |
| 857.707 | 25 - 250 | 5 | 153.00 |



857.725

**Large model**

| Item No. | Measuring range/N | Graduation N | Price EUR |
|---|---|---|---|
| 857.721 | 0.25 - 2.5 | 0.05 | 237.00 |
| 857.722 | 1 - 5 | 0.1 | 237.00 |
| 857.723 | 1 - 10 | 0.5 | 237.00 |
| 857.724 | 2 - 20 | 1 | 348.00 |
| 857.725 | 3 - 30 | 0.5 | 348.00 |
| 857.726 | 4 - 40 | 1 | 348.00 |
| 857.727* | 5 - 50 | 1 | 380.00 |
| 857.728* | 10 - 100 | 2 | 411.00 |

## Strain gauges

Handy measuring instruments suitable for measurements in two directions. Used to check the measuring force of dial indicators, lever type indicators, CMM probes etc. The flat touch surface has a ø1 mm bore.

- Measuring range: 0.006 - 5 N.
- Indication accuracy:
  ±4% of the entire scale.
- With peak pointer.

| Item No. | Measuring range/N | Graduation N | Price EUR |
|---|---|---|---|
| 909.390 | 0.006 - 0.05 | 0.002 | 44.00 |
| 909.391 | 0.01 - 0.1 | 0.005 | 44.00 |
| 909.392 | 0.03 - 0.3 | 0.01 | 44.00 |
| 909.393 | 0.04 - 0.5 | 0.02 | 44.00 |
| 909.394 | 0.1 - 1 | 0.05 | 44.00 |
| 909.395 | 0.15 - 1.5 | 0.05 | 44.00 |
| 909.396 | 0.3 - 3 | 0.1 | 44.00 |
| 909.397 | 0.4 - 5 | 0.2 | 44.00 |



909.393

C17.301.EN.20120103

© 2012, Schut Geometrische Meettechniek bv